Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: scx 4200 demorando aquecer.

Subject: Re: scx 4200 demorando aquecer.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/07/2010 20:24:52

Olá! O problema está na peça:
JC72-00102A
Esta bucha do rolo magnético com o tempo precisa ser trocada, pois ocorre um isolamento na parte onde o eixo do rolo de transferência é apoiado.
A possibilidade de passar lixa, acaba desnivelando o canal. Melhor mesmo é fazer a troca pois custa baratinho e dura mais tempo.
Ao fazer a troca, lavar o rolo de transferência com detergente e aguardar secar bem antes de reinstalar.

Ficar atento pois tem alguns chips compatíveis que também costumam dar problemas.