Forum: LASER

Topic: brother 8085 em resfriamento constante

Subject: Re: brother 8085 em resfriamento constante

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/10/2012 14:49:02

Olá! Tem bastante coisa pra ver.

Verifique no menu do painel o percentual do fusor.

Se estiver bem baixo, dê um reset usando a função 88

Caso esteja com percentual alto, seria o caso de fazer um reset geral com 01.

Para os dois resets digite numa sequência contínua:

Menu * 2 8 6 4

Vai entrar em manutence.

Digite 01 e dê ok ou print.

Pra sair digite 99 e em seguida ok.

Não desligue o equipamento antes de finalizar a operação.

Importante também fazer limpeza do módulo de imagem (DR-620), limpando a escova dele também.

Faça uma limpeza geral no equipamento e acho que com isto vai resolver