Forum: LASER

Topic: Impressora HP LaserJet 3050 atolando papel.

Subject: Re: Impressora HP LaserJet 3050 atolando papel.

Enviado por: ASC

Enviado em: 09/09/2014 00:36:17

Ola amigo! Verifique o solenoide do pickup roller, no solenoide tem tipo uma esponja bem fina que amortece o impacto hora que o mesmo é acionado, tambem evita o mesmo de fazer barulho excessivo, i com o tempo de uso a mesma acaba ficando somente uma cola impedindo o solenoide de funcionar corretamente, causando erros e atolamentos, dê uma boa verificada