Forum: LASER

Topic: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Subject: Re: Erro C6000 em Kyocera Ecosys M5521 cdn

Enviado por: genin100

Enviado em: 29/11/2020 11:56:44

Citando:

dfgnet escreveu:
Encontrei uma abertura na borracha do cilindro, exibindo a parte metálica que há por baixo. Creio ser esse o problema. Procurei por vários lugares peças para esse modelo específico, mas não obtive exito. Espero poder contar com o auxilio dos colegas.

Esse código de erro é a temperatura detectada pelo termistor não atinge 100 ° C.
Veja os termostatos e a resistência da fusão. Ou até mesmo o termistor com problema.
Se a fusão estiver ok, pode se a placa de baixa que não está armando para alimentar o fusor