



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Epson FX 2180**

**Subject: Re: Epson FX 2180**

Enviado por: crecio

Enviado em: 16/12/2009 12:18:43

opa!

beleza...

pode ser diversos fatores.

verifique se é necessário a tampa, pois há um sensor no lado direito; a posição do eixo olhar uma marca lado direito; as conexões se estão do lado certo; as conexões na cabeça e sensor PW (fica no acrílico perto da cabeça); o sensor do carro que voce havia mencionado, se não está quebrado.OK!

Espero ter ajudado um pouco.Falooo!