



Forum: LASER

Topic: Lexmark E 230

Subject: Re: Lexmark E 230

Enviado por: Budu

Enviado em: 08/02/2008 15:00:42

Ola amigo.. esse defeito é comum nesses modelos... normalmente isso é causado pelo sensor do fusor o mesmo deve estar quebrada, de uma olhada no fusor e verifique as peças se estão ok...

Boa sorte....