



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Subject: Re: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha

Enviado por: Marins

Enviado em: 22/01/2010 14:46:07

Aproveitando o tópico, estou com uma LX-300 + que faz um problema parecido descrito pelo usuário BuGer. A impressora faz o seguinte problema, ao iniciar o auto-teste nela, ela traciona a folha normalmente e começa a impressão.

Ela imprime uma linha corretamente, e quando o carro está voltando para a posição da direita, ele trava antes mesmo de chegar no sensor que fica na régua tensora, quase no meio da impressora, e retorna para a direita até bater no canto direito da impressora. Depois disso ela faz novamente uma linha corretamente e depois trava denovo nesse ponto que expliquei.

Gostaria de sugestões sobre o que fazer, pois tudo que realizei até agora nada resolveu. Já troquei o eixo, o carro de impressão, regua tensora, buchas do eixo, cabeça de impressão, quase uma impressora nova colocada no lugar hehe, e nada de sanar esse problema.