



Forum: LASER

Topic: Kyocera km1820 com fusão colando

Subject: Kyocera km1820 com fusão colando

Enviado por: Passira

Enviado em: 29/08/2010 19:44:09

Gente, tenho um problema com uma Kyocera KM 1820 que está colando o rolo de pressão com o rolo fusor (sub-aquecimento).

Já troquei placa de força, e a fusão, mas continua no mesmo...

Por favor, se alguém poder me ajudar, serei grato!