



Forum: LASER

Topic: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Subject: Re: Erro de temperatura do fusor Xerox Phaser 3100 MFP

Enviado por: Karabina

Enviado em: 07/06/2011 17:11:31

Para esclarecer por que desse defeito e que a fonte da xerox não suporta oscilação de energia e acontece esse tipo de erro! aconselho usar um estabilizador para solucionar de uma vez por todas esse erro! executando o processo acima ja resolve o erro depois e so uzar o estabilizador que estara tudo tranquilo!! lembrando que o processo e demorado e continuo tipo em uma maquina 3100mfp pode demorar ate 1 dia vai da sorte do camarada ja peguei maquina que demorou ate dois dias.. ok!!!