



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: LX-300

Enviado por: vasconcelo

Enviado em: 12/12/2011 12:52:02

Olá, tenho uma lx-300, quando ligo ela o carro de impressao fica batendo do lado esquerdo, e não responde mais nenhum comando

não tem bips, somente as luzes font/ lf/ff piscam simultaneamente.

se algem puder me dar alguma dica no que posso fazer para resolver esta BO. fico grato.