



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: JPRINTERS

Enviado em: 16/12/2011 06:14:17

ALEM DE PODER SER UM ERRO ELETRONICO (SENSORIAL) PODE SER TAMBEM Q O CARRO ESTA TRAVANDO NO CANTO, POIS AS EXTREMIDADES DO EIXOS SÃO MAIS GROSSAS, SE AS BUCHAS FOREM NOVAS E NÃO TIVEREM BEM ACOPLADAS OU SEM LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA PODE CAUSAR ISSO