



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300

Subject: Re: LX300

Enviado por: Werbert

Enviado em: 07/02/2012 00:47:32

Amigo faz o seguinte:

De uma limpeza ou até mesmo troque se for possível no sensor de inicio do carro da cabeça de impressao, aquele ao lado do tracionador de fita e no sensor da alavanca de selecao de tipo de papel, continuo ou solto.

Se não der certo troque o Fuzivel da placa lógica e em ultimo caso teste com uma outra EPROM.

Poste aqui os resultados