



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX-4521F

Subject: Re: SANSUNG SCX-4521F

Enviado por: valfrido

Enviado em: 09/02/2012 16:22:49

neste caso é bem provavel que seja o cabo flat
ja tive este problema
encontrei neste sait www.creativecopis.com.br