



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX-4521F

Subject: Re: SANSUNG SCX-4521F

Enviado por: ASC

Enviado em: 09/02/2012 23:05:09

Como disse os amigos provavelmente vai ser o cabo flet com alguma trilha quebrada,mas esse tipo de erro tambem pode ser o modulo do scanner com problema ou ate a placa logica. Boa sorte em sua pesquisa.