



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: dualtech

Enviado em: 14/07/2008 23:34:00

opa passando pra dar minha colaboração

seguinte coloca a alavanca de numero de vias na posição 3 e retia a fica e manda imprimir
ser funcionar pode ser que o tracionador da fita esteja com problema ou a fita esteja pesada
velha ou danificada....verifique tb se se quando tranca no canto a cabeça masca a fita ...
verifica a placa cpu , pode ser que algum dos drivers da cabeça esteja com alguma alteração
fazendo alguma agulha bater mais forte ou ficar mais tempo esposta fora da cabeça.....
reforça oq nosso amigo logo assim falou das buchas do eixo do carro possa estar com
desgastes ou até mesmo o eixo pode estar com muito desgastes....

esperamos retorno....