



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300

Subject: Re: LX-300

Enviado por: dualtech

Enviado em: 14/07/2008 23:44:49

opa blz..

seguinte cara experimenta trocar a epron por uma com o software mais atual , e uma vez peguei este mesmo defeito e era o LS05 que esta fumado esperiemnta derrepente fazer uma troca de placa se trocar e funcionar pode ser o ls05 que esteja danificado parcialmente