



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Lx 300+II**

**Subject: Re: Lx 300+II**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/05/2012 10:34:57

amigo sua maquina esta com a engrenagem de combinação com dentes quebrados ela da esse tipo de erro retire o rolo preto tracionador essa engreagem fica abaixo do rolo no mesmo sentido da engrenagem do rolo preto verifique se ela está desgastada ou com dentes quebrados se não isso vai ser a engrenagem do (trator) a esteira que pucha o formulario veja tambem se não está com a engrenagem danificada ... poste o resultado