



Forum: LASER

Topic: hp P1005

Subject: Re: hp P1005

Enviado por: oguh

Enviado em: 09/05/2012 10:15:15

problema resolvido. realmente era o aterramento. tem duas molas de aterramento que liga na placa da fonte, axo que uma delas estava encaixada errada. desmotei e montei novamente e funcionou. valeu galera.