

Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4200 atolamento papel

Subject: Re: Samsung SCX 4200 atolamento papel

Enviado por: Visitante

Enviado em: 18/07/2012 09:23:31

Vc disse que trocou o rolo de pressão. Foi trocado por que estava riscado?

Verifica o atuador do sensor que vai no fusor. Pode estar quebrado. A peça é esta:

<http://csprinter.com/produtos/JC72-00987A/>

Veja como é com o atuador que não está quebrado. É o que está dentro do círculo amarelo.

Arquivo anexado: 

ATUADOR NORMAL.Still003.jpg (213.31 KB)

