



**Forum: LASER**

**Topic: Papel atolando com frequência impressora Lexmark E460dn !**

**Subject: Re: Papel atolando com frequência impressora Lexmark E460dn !**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 10/08/2012 18:19:14

Tem que ver se atola sempre no mesmo lugar.

Pode ser sensor. Pode ser rolo alimentador precisando ser trocado. Pode ser unhas de fusor.

Verifique a frequência e a área de atolamento.