



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E-260

Subject: Re: LEXMARK E-260

Enviado por: pedropar

Enviado em: 18/10/2012 22:43:32

deve ser mal contato do cilindro,ou da unidade do cilindro