



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER**

**Subject: Re: BROTHER**

Enviado por: pedropar

Enviado em: 21/10/2012 14:05:37

o vazamento e pela lamina dosadora que no original tem um maior desgaste irregular,mas tem como compensar

ou trocar no tn580/650