



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impossivel imprimir DE brother 8085

Subject: Re:

Enviado por: Visitante

Enviado em: 20/12/2012 10:34:15

Citando:

fabri escreveu:

Bom dia, após varias tentativas consegui encontrar o defeito, como disse o Giovanniw a espessura do rolo fusor não deixava aquecer o suficiente e dava erro, o que eu fiz foi gastar o interior dele , após montei e pronto, já está funcionando normalmente. Obrigado a todos que me ajudaram. Então se tratava de um defeito colocado. Mas como você fez para desgastar o rolo? Não seria interessante fazer a troca por original? É que esta área é muito importante no equipamento. Um fusor original dura em torno de 150.000 páginas e custa menos de R\$ 300,00