



Forum: LASER

Topic: impressora hp 1020 - aterramento

Subject: Re: impressora hp 1020

Enviado por: eduardoigt

Enviado em: 23/04/2013 10:10:05

Cara, o ideal é testar com outro toner e ir eliminando as possibilidades. Esse erro é nas digitalizações também???

Eu não me recordo se nesse modelo funciona assim, mais tem a questão da imantação do toner na placa fonte, no caso vc teria que desmontá-la até chegar nela e em seguida teria que ver exatamente a parte da solda da que fica na placa fonte que dá contato com o toner. Se neste modelo for assim, refaça a solda e monte-a novamente para fazer os testes.