



Forum: MATRICIAL

Topic: LX-300+II PARA DE IMPRIMIR E APITA

Subject: Re: LX-300+II PARA DE IMPRIMIR E APITA

Enviado por: yasilver

Enviado em: 10/05/2013 10:24:17

isso pode ser bucha do carro de impressão gasta, criando um folga grande entre ela e o eixo e ocorrendo o travamento, pode ser tambem regulagem da cabeça de impressão.