



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet P2035n

Subject: Re: HP Laserjet P2035n

Enviado por: julio_cc_6

Enviado em: 22/05/2013 21:43:50

Amigo ja pegue esse defeito e era as bucha do rolo presor, as buchas que a gente compra no mercado são paralela e e dificio encontrar uma bucha de boa qualidade com o mesmo tamanho da original então o que esta acontecendo e que o fusor não esta tendo a preção necessaria e porisso não fixa o po principalmente a bucha do lado direito que tem um desgaste maior posta ai se der certo