



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Subject: Re: Samsung SCX 4623f erro #02-000

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/07/2013 11:59:34

Tem como vc postar um video, com voce fazendo este procedimento?

Apenas mostrando o multímetro na posição de medição de continuidade e as pontas de prova no pj maior, com o multímetro mostrando o resultado.

É que se vc estiver fazendo corretamente, então terá que trocar a placa fonte de baixa tensão, que é quem fornece energia para o fusor.

Mais uma coisa. Gire a engrenagem do rolo fusor e verifique se gira livremente, porém com certa pressão. Isto para saber se os rolos não estão colados.