



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera KM-2035

Subject: Re: Kyocera KM-2035

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/07/2013 16:00:25

Tem que analisar as condições do equipamento.

Pode ser que precise fazer limpeza de corotron de carga, tranferencia.

Pode ser sujeira no sistema ótico.

Pode ser problema de toner

Pode ser cilindro desgastado

Sujeira no curso do laser.

Retire a unidade reveladora e verifique o rolo magnético e se está em bom estado.

Tem bastante coisas pra verificar