



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother DCP 8080DN impossivel imprimir 36

Subject: Re: Brother DCP 8080DN impossivel imprimir 36

Enviado por: Visitante

Enviado em: 31/07/2013 21:13:28

O erro 36 de acordo com o manual é referente a placa fonte de alta ou PWB Main.

Não sei se vai resolver, mas se fosse comigo eu faria uma limpeza geral do DR-620. Desmontava e colocava embaixo da torneira, mais para lavar a calha de corona. E água é a melhor solução,

Quanto ao fusor, tem um video de numero 5, postado pelo suporte do forum e é bom ser visto, para poder ter certeza ao reparar um fusor

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>