



Forum: LASER

Topic: Lexmark T632.

Subject: Re: Lexmark T632.

Enviado por: uwerneck

Enviado em: 01/08/2013 09:04:40

amigo temos 2 hipoteses..

a primeira e mais provavel, é que a mola que levanta o rolo de tranferencia esteja solto....

e a outra é que o laser esteja sujo..

verifica primeiro o fato da mola do rolo de tranferencia, e posta aqui...