



Forum: LASER

Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 06/09/2013 11:11:07

bom dia gabriel, ja tive um problema como esse, com o mesmo modelo.
no meu caso, um pedaço da pelicula havia caído entre as engrenagens.
sem o fusor, ela nao fazia barulho, até porque nao as forçava tanto.
após desmonta-las e olhar com mais atenção pude notar realmente que os dentes estavam um pouco gastos, coisa normal de acontecer.
ela até rodava bem, mas com esse pouco gasto, fazia um barulho bem encomodo.
para nao correr riscos, resolvi trocar as tres engrenagens dessa area.
no meu caso funcionou legal depois disso.
boa sorte!