



Forum: LASER

Topic: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Subject: Re: HP P3005dn - Muito barulho. Fusão ou engrenagens?

Enviado por: ASC

Enviado em: 06/09/2013 12:03:14

Ola GABRIELBAC! O certo é desmontar e verificar, em alguns casos pode ser que a bucha do rolo pressor tenha desgastado. A bucha que mais danifica quando ocorre esse tipo de problema é a bucha do lado direito(Lado da engrenagem do rolo pressor). Dê uma boa olhada.