



Forum: LASER

Topic: hp laser m 1005

Subject: Re: hp laser m 1005

Enviado por: lincoln_pa

Enviado em: 26/11/2013 14:08:20

Vamos dividir as coisas, aparece o erro de congestionamento no

equipamento ou o papel atola no fusor?

Se for a primeira opção, verifica os sensores no fusor, se as

molhas estão posicionadas corretamente.

Se for atolamento, refaça a lubrificação do fusor, pois essas

graxas que vem com as películas não são boas. Quando você

desmontou a máquina só mexeu no fusor ou desmontou o

conjunto que vem acoplado o pickup?