



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BOTHER DCP 8060

Subject: Re: BOTHER DCP 8060

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/12/2013 20:18:18

Isto é indicação de sujeira no modulo de imagem ou falha de aterramento do cilindro.

Faça a desmontagem e faça uma limpeza geral. Retire a escova de limpeza do cilindro, o rolo de espuma, a grade de corotron e coloque embaixo da torneira. Com um pincel e detergente, lave o DR, a grade de corotron e o rolo de espuma. Limpe ou troque a escova do cilindro. Coloque pra secar no sol e monte.

Verifique tambem se tem continuidade entre o eixo que vai dentro do cilindro e a lateral dele.