



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Atolamento de papel na Multifuncional HP OfficeJet Pro L7680 Jato de Tinta

Subject: Re: Atolamento de papel na Multifuncional HP OfficeJet Pro L7680 Jato de Tinta

Enviado por: TecEvandroFenix

Enviado em: 15/04/2014 17:13:05

Verifique o roller alimentador, limpe-o com álcool isopropílico, pode ser ele, não esqueça de testar os sensores.