



Forum: LASER

Topic: HP 1505 atolando papel

Subject: Re: HP 1505 atolando papel

Enviado por: WALISON.DANIEL

Enviado em: 26/04/2014 11:39:21

Foi feita a lubrificação da película? Como foi feito? (Estou perguntando porque muitos efetuam a lubrificação da forma errada e não sabem). Verifique se o lado áspero da película está coincidindo com a engrenagem de plástico do rolo pressor. A película de fusão e o rolo pressor, não possuem engrenagens, por isso, se a montagem não estiver "perfeita", os rolos não deslizam, e a folha não passa e enrosca. Se a folha está enroscando na parte de fusão, é porque o problema realmente está no kit fusor mesmo.