



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP8157DN- impossiv.impr.6a.

Subject: Re: BROTHER DCP8157DN- impossiv.impr.6a.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/06/2014 15:24:40

Este erro tem a ver com a fusão. Se o fusor foi retirado recentemente, sugiro rever aquela plaquinha que você citou. Pode sim ter uma solda fria ou trincada. E para isto é preciso utilizar uma lupa e multímetro na posição de continuidade (resistência)