



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E460DN ATOLANDO PAPEL CONStANTEMENTE

Subject: Re: LEXMARK E460DN ATOLANDO PAPEL CONStANTEMENTE

Enviado por: bordoni

Enviado em: 22/07/2014 13:30:32

Pessoal, essa impressora aparentemente tem um erro de projeto no clip da embreagem (media feed clutch), que é muito grande. Parece que a Lexmark estava tentando desenvolver uma peça substituta com o problema corrigido. Até lá, encontrei esse link sugerindo cortar o clip. A tarefa não é nada fácil, pois é muito difícil tirar a peça, o material é muito duro para ser cortado e é mais difícil ainda recolocá-la no lugar.

[ftp://82.17.4.233/NCM/\\$SERVICE%20INFORMATION/MANUALS%20TO%20LAPTOP/Lexmark%20E360%204513-420%204513-430/Lexmark%20E360](ftp://82.17.4.233/NCM/$SERVICE%20INFORMATION/MANUALS%20TO%20LAPTOP/Lexmark%20E360%204513-420%204513-430/Lexmark%20E360)

,%20E460,%20X460%20paper%20jams%20-%20Clutch%20circlip%20'fix'.doc