



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP F4480 erro apos troca de atuador**

**Subject: Re: HP F4480 erro apos troca de atuador**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 29/08/2014 10:42:49

Amigo isso pode ser a engrenagem do disco encoder que não está girando junto com o rolo ou até mesmo a plaquinha do sensor que lê o disco. Em se tratando dessa impressora, veja se não tem algum capacitor de 330nF x 25v estufado na placa lógica.