



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP Photosmart C4280 não funciona após traca do atuador

Subject: Re: HP Photosmart C4280 não funciona após traca do atuador

Enviado por: PatrickDuarte

Enviado em: 10/09/2014 17:45:09

Obrigado mais uma vez GABRIELBAC realmente o era disco enconder estava no sensor porem acredito que durante a montagem tenha deslocado ele da posição inicial fui testando todas até funcionar. RESOLVIDO.