



**Forum: LASER**

**Topic: HP Laserjet 1536 - Erro 50.2 Fusor**

**Subject: Re: HP Laserjet 1536 - Erro 50.2 Fusor**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/10/2014 10:37:16

ola bom dia...

amiga pelo que posso notar pode ser defeito em capacitor que deve esta saturado ou o jumpper que liga a resistência da unidade de fusão esta invertido, verifica essas duas coisas