



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal - SOLUCIONADO

Subject: Re: Unidade fusora Brother 8080 aquecendo mais do que o normal.

Enviado por: Marcos_David

Enviado em: 17/10/2014 14:50:54

Encontrado defeito.

Após testes constatei que o sensor de carlor (TERMISTOR) da unidade fusora estava com problema.

Efetuada troca do mesmo !!

Unidade fusora em perfeito funcionamento.