



**Forum: LASER**

**Topic: P2055dn**

**Subject: Re: P2055dn**

Enviado por: Polibrin

Enviado em: 20/10/2014 13:09:00

Verifiquei o atuador de saída e esta na posição correta. A impressão que dá é que os roletes de saída não estão girando e por isso a folha atola.