



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Kyocera FS-1135MFP erro F248**

**Subject: Re: Kyocera FS-1135MFP erro F248**

Enviado por: evsaturn

Enviado em: 23/10/2014 16:53:46

Rodrigo.

Boa tarde, não sei se já resolveu seu problema, mais venho tentar ajudar.

Código F248 indica um erro de comunicação; geralmente a impressora não entende os dados provenientes do computador. Isso geralmente mostra se os drivers estão incorretas. Felizmente, é muito fácil de resolver isso.

Basta atualizar o driver e colocar na aba " configuração de dispositivos" no modo PCL 5.

Legal seria também sempre atualizar o firmware por mais que a MFP seja nova.

Sds,