

Forum: LASER

Topic: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7 - SOLUCIONADO

Subject: Re: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 23/01/2015 14:33:29

Arx

Localizei o sensor do erro na palca de alta, veja se não está com defeito, sujo ou solda fria e também é comum nas HP oxidar cabo flat, com uma Scotch brite eu limpo eles e já resolvi alguns problemas cabeludos só limpando o contato do cabo e como as informações deste sensor saem pelo flat da fonte de alta se tiver um mau contato pode ser a causa do problema.

