



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: LEXMARK X203 ERRO 927-03 fan failure service**

**Subject: Re: LEXMARK X203 ERRO 927-03 fan failure service**

Enviado por: VSPereira

Enviado em: 11/03/2015 08:53:52

olá, peguei varias vezes este problema, que é causado pela queima do fusível do cooler do multifuncional. Como ele é SMD, adaptei um fusível normal, soldando os fios na placa principal.