



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX 4521

Subject: Re: Samsung SCX 4521

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/03/2015 13:41:46

Olá! Verifica a fiação do cooler. Pode ser que esteja aterrado, pois pode ser que outro técnico tenha feito um aterramento para que ele ficar ligado direto.

Isto era prática comum em equipamentos Xerox, para evitar superaquecimento. Fazíamos em cooler ou exaustor fixando o terra em algum parafuso na carcaça.