



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: xerox color qube 8570

Subject: Re: xerox color qube 8570

Enviado por: action

Enviado em: 09/04/2015 09:57:29

esse equipamento estava com uma engrenagem quebrada do lado esquerdo da maquina onde fica um conjunto de engrenagens

esse erro que da nela pode ser tanto cabeça de impressao como pode ser ser algum problema no ciclo de inicialização dela

como essa engrenagem estava quebrada o tambor ficou desalinhado com a cabeça de impressao

tive que desmontar o tambor e realinhar com a cabeça de impressao

e um conjunto de engranagens que fica do lado direito da maquina parece complicado mas analisando e bem simplis

fica a dica !!!