



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: LEXMARK X203 ERRO 927-03 fan failure service

Subject: Re: LEXMARK X203 ERRO 927-03 fan failure service

Enviado por: josimarval

Enviado em: 12/04/2015 12:33:18

Citando:

VSPereira escreveu:

olá, peguei varias vezes este problema, que é causado pela queima do fusível do cooler do multifuncional. Como ele é SMD, adaptei um fusível normal, soldando os fios na placa principal.

ONDE FICA ESTE FUSIVEL, E QUAL O VALOR DELE
A VENTOINHA ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE E AINDA COM O CÓDIGO,