



Forum: LASER

Topic: 920.00 Service Fuser Error Lexmark C920

Subject: 920.00 Service Fuser Error Lexmark C920

Enviado por: Dualogic

Enviado em: 07/05/2015 16:45:41

Galera, ta apresentando esse erro no display da minha impressora e eu queria saber se tem uma outra solução que seja diferente de trocar a Unidade Fusora visto que o custo é muito alto pela idade da impressora.